




COMUNE DI LAINATE

PROVINCIA DI MILANO



PROGETTO: PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO – LAVORI DI BONIFICA PER LA RIMOZIONE DELLE LASTRE ONDULATE DI CEMENTO-AMIANTO E LA SUCCESSIVA POSA DI OPERA DI NUOVO MANTO DI COPERTURA DI N. 6 CAPANNONI DI PROPRIETA' DELLA CNPADC, SITI IN LAINATE, VIA CREMONA 18

OGGETTO: ALLEGATI – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMMITTENTE: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Grassobbio, 22/07/2015

Revisione	A.00	A.01	A.02	A.03	A2
Data	24/03/2015	21/05/2015	22/07/2015		
Redatto da	Ing. Lara Sangaletti	Ing. Lara Sangaletti	Ing. Lara Sangaletti		
Verificato da	Ing. Duilio Albricci	Ing. Duilio Albricci	Ing. Duilio Albricci		
Approvato	Ing. Duilio Albricci	Ing. Duilio Albricci	Ing. Duilio Albricci		



Nella presente relazione fotografica si allegano per ogni capannone le varie tipologie di degrado riscontrate durante i sopralluoghi effettuati.

CAPANNONE A



FOTO 1- SCOSSALINE DI CHIUSURA PANNELLO IN POLICARBONATO



FOTO 2- SCOSSALINE DI CHIUSURA PANNELLO IN POLICARBONATO



FOTO 3- CANALI DI GORNDA CENTRALI



FOTO 4 - SCOSSALINE DI CHIUSURA PANNELLO IN POLICARBONATO



FOTO 5- INNESTRO CANALE DI GRONDA E SCOSSALINE

CAPANNONE B



FOTO 6- SCOSSALINE DI CHIUSURA PANNELLO IN POLICARBONATO



FOTO 7- VISTA DELLA COPERTURA

CAPANNONE C



FOTO 8- SCOSSALINE DI CHIUSURA PANNELLO IN POLICARBONATO



FOTO 9- SCOSSALINE DI CHIUSURA PANNELLO IN POLICARBONATO



FOTO 10- SCOSSALINE DI CHIUSURA PANNELLO IN POLICARBONATO
E PANNELLO SANDWICH



FOTO 11- ELEMENTI DI INTERFERENZA PRESENTI IN COPERTURA

CAPANNONE D



FOTO 12- EFFLORESCENZE PRESENTI NELLA ZONA DEI PLUVIALI



CAPANNONE E



FOTO 13- EFFLORESCENZE PRESENTI NELLA ZONA DEI PLUVIALI



FOTO 14- PANNELLI IN POLICARBONATO



FOTO 15- LASTRE DI FIRBROCEMENTO ECOLOGICO DANNEGGIATE




FOTO 16- LASTRE DI FIRBROCEMENTO ECOLOGICO DANNEGGIATE



CAPANNONE F



FOTO 17- RACCORDO SCOSSALINE - PARAPETTO



FOTO 18- SCOSSALINE ALLA BASE DEL LUCERNARIO CURVILINEI



FOTO 19- POLICARBONATO ALVEOLARE DANNEGGIATO



FOTO 20- GRIGLIE AI LATI DEI LUCERNARI CURVILINEI

Il tecnico
Ing. Duilio Albricci



Duilio Albricci