

Comune di Napoli

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

OGGETTO

Progetto per la manutenzione ordinaria delle facciate esterne del fabbricato sito in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n° 129/C

Dati Catastali

N.C.E.U. Foglio 5 Particella 906 N.C.T. Foglio 70 Particella 486

Richiedente/i

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

ELABORATI SICUREZZA

Descrizione	Scala
<input type="checkbox"/> P.S.C. - ES 01	IL VALIDATORE 04/08/17
<input type="checkbox"/> DIAGRAMMA DI GANTT - ES 02	FR DA
<input checked="" type="checkbox"/> VALUTAZIONE DEI RISCHI - ES 03	
<input type="checkbox"/> C.M.E. ONERI SICUREZZA - ES 04	
<input type="checkbox"/> PLANIMETRIA DI CANTIERE - ES 05	
<input type="checkbox"/> FASCICOLO DI MANUTENZIONE - ES 06	
<input type="checkbox"/>	



Richiedente

Il Tecnico

Novembre 2016

ALLEGATO "B"

Comune di Napoli
Provincia di NA

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di rifacimento balconi e Cornicioni.

COMMITTENTE: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti

CANTIERE: Via San Giacomo dei Capri nr 129/c, , Napoli (NA)

Napoli, 31/10/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Vergara Luigi)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti)

Ingegnere Vergara Luigi
Corso Michelangelo nr 80
80029 Sant'Antimo (na)
Tel.: 081/5051067 - Fax: 081/5051067
E-Mail: luigi.vergara@ordingna.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.